

Carrier Service kan u uiteraard behulpzaam zijn bij het inbedrijfstellen van de in deze Catalogus vermelde apparatuur. Het inbedrijfstellen omvat het controleren van de regel- en beveiligingsapparatuur van de unit en het meten van de bedrijfsdrukken en opgenomen stromen.

Deze gegevens worden u verstrekt in de vorm van een Logboek, waarin het inbedrijfstellingsrapport is opgenomen. Uiteraard is voor de inbedrijfstelling een bepaalde tijd beschikbaar, hetgeen inhoudt dat een aantal parameters al ingesteld c.q. ingeregeld dient te zijn.

Twee weken vóór de inbedrijfstelling ontvangt u van onze inbedrijfstellingscoördinator een controleblad voor bedoelde punten.

| Unit type | Prijs € |
|-------------------------|----------|
| Aquasmart 01-10 units* | 415,00 |
| Aquasmart 11-30 units* | 750,00 |
| Aquasmart 31-64 units* | 1.125,00 |
| Aquasmart 65-128 units* | 1.495,00 |
| 07KD* | 415,00 |
| 30RA 005-033* | 415,00 |
| 30RH 005-033* | 415,00 |
| 38GL/38BC | 415,00 |
| 38GL(S)2M*** | 510,00 |
| 38GL(S)3M*** | 590,00 |
| 38GL(S)4M*** | 690,00 |
| 38VYM018*** | 510,00 |
| 38VYM028*** | 590,00 |
| 38VYM032*** | 690,00 |
| 38FZ* | 415,00 |
| 38XTZ | 415,00 |
| 42PQV** | 415,00 |
| 40KMC** | 415,00 |
| 40SMC** | 415,00 |
| 40DMC** | 415,00 |
| 42PHQ** | 415,00 |
| 41HQV** | 415,00 |
| 42HQM** | 415,00 |
| 42VMC** | 415,00 |
| 40KQV** | 415,00 |
| 40DQV** | 415,00 |
| 42VQV** | 415,00 |
| 50GL/50JZ* | 415,00 |
| 50TZ/50YZ* | 415,00 |
| MH/MHR* | 415,00 |
| Comfort Zone* | 415,00 |

* Exclusief lucht- en/of waterzijdig inregelen van de installatie.

** Onder inbedrijfstellen van bovengenoemde split-systemen wordt verstaan het aandraaien van de koppelingen, lektesten verbindingen, testen beveiligingen en het verzorgen van de door de wet vereiste papieren.

*** Inclusief binneneenheden

Hierbij is ervan uitgegaan dat:

- binneneenheid, buitenunit en leidingset tot aan de koppelingen zijn geïnstalleerd
- elektrische voeding incl. werkschakelaar is gemonteerd
- verbindingkabel tussen buiten- en binneneenheid is gemonteerd
- koelvraag op de binneneenheid aanwezig is
- units goed en gemakkelijk bereikbaar zijn.